

7.11.2019

## Piispanlähteen alakoulun tiivistyskorjaukset jatkuvat

Nykyisen Otsonkadulla sijaitsevan Piispanlähteen alakoulurakennuksen 1970-luvulta peräisin oleva osa puretaan ja tilalle rakennetaan 480 oppilaan koulu 1–4-luokkalaisille sekä 96 uutta esiopetuspaikkaa. Jotta oppilaat ja henkilökunta voivat turvallisesti viettää ajoittain sisäilmaongelmista kärsineessä koulussa sen elinkaaren viimeiset vuodet, käynnissä olevia tiivistyskorjauksia on nopeutettu.

### Kattovuoto haittasi korjauksia

Sisäilmaongelmien korjaamiseksi aloitetut tiivistyskorjaukset jouduttiin keskeyttämään kattovuodon vuoksi keväällä 2019. Muutos- ja korjaustöiden yhteydessä pyydettiin normaalin käytännön mukaisesti haitta-ainekartoitus ja otettiin lakisääteiset asbestinäytteet. Näytteissä ei havaittu asumisterveysrajat ylittäviä arvoja.

Nyt tiivistyskorjauksia jatketaan ja ne toteutetaan nopeutetussa aikataulussa seuraavasti:

- koulun alueet osastoidaan ja alipaineistetaan
- yläpölyt ja mahdolliset asbestilähteet poistetaan asbestitöinä
- rakenteisiin jäävät asbestia sisältävät levysaummat ja levyjen työstetyt osat suojakäsitellään (primeroimalla)
- kattolevyjen väliset levysaummat massataan ja oleskelutilojen ilmatiiveyttä parannetaan
- loppusiivouksen jälkeen osastoidun alueen ilma mitataan ja varmistetaan asbestivapaaksi
- osasto puretaan ja otetaan käyttöön
- työryhmä siirtyy seuraavaan osastoon

Kaarinan kaupunki tehostaa sisäilma-asioista tiedottamista. Sisäilmatyöryhmän tiedotteet, kohderaportit ja ohjeet löytyvät osoitteesta [kaarina.fi/sisailma](http://kaarina.fi/sisailma)

*Kaarinan kaupungin sisäilmatyöryhmä*

### Lisätietoja:

[sisailmaryhma@kaarina.fi](mailto:sisailmaryhma@kaarina.fi)