

Sisäilmatyöryhmä

Aika torstaina 03.03.2022 kello 13.00-

Paikka Etänä / Teams

Läsnä

(poissaolijat yliviivattu)

Kalle Kaarto	ylläpitomestari
Juha Kilpinen	kiinteistönhoidon työnjohtaja
Antti Seppänen	kunnossapitoinsinööri
Aleksi Koivu	kunnossapitomestari
Heidi Paju	palvelupäällikkö
Jari Silvennoinen	kunnossapitopäällikkö
Eeva Axelsson	terveystarkastaja
Päivi Kemppainen	varhaiskasvatuksen johtaja
Emmi Virtanen	johtava rehtori
Noora Nieminen	työsuojeluvaltuutettu
Kenneth Söderlund	työterveyslääkäri
Kristiina Läntinen	työhyvinvointikoordinaattori
Anna Salminen	työsuojeluvaltuutettu

1. Kokouksen avaus

Avattiin kokous ja todettiin läsnäolijat.

2. Edellisen kokouksen muistio

Edellisen kokouksen muistio toimitettu kokouksen osallistujille sähköpostitse ja julkaistu kaupungin verkkosivuilla. Jatkossa kommentoidaan lisäykset, korjaukset ennen julkaisua.

3. Kokouksen esityslista

Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi. Sovittiin, että kokouksen puheenjohtajana toimii Heidi Paju ja sihteerinä Anna Salminen.

4. Edellisen kokouksen keskeneräiset asiat

Mika Hiltunen toimitti edellisen muistion yhteydessä päivitetyn sisäilmaohjeen. Käydään ohje läpi, onko kommentteja / lisättävää. Käyty keskustelua sisäilmaohjeesta. Tarkistetaan onko ohje päivitetty Kantrin sivuille.

5. Sisäilmailmoitukset

Henkilökunnalta on saapunut kolme uutta ilmoitusta koskien poliisitalon 1 krs:n yksittäisiä työhuoneita.

Opiskelijoilta ei ole tullut uusia ilmoituksia.

5.1 Oskarintalo, 1 krs, huone 35

5.1.1 Kuvaus saapuneesta ilmoituksesta

Tilan ilmanvaihto koettu heikoksi. Ilmoittaja ollut asiasta yhteydessä työterveyteen kesällä 2020.

5.1.2 Ilmoituksen johdosta tehdyt toimenpiteet ja kunnossapidon jatkotoimenpidesuosituks

Tila katselmoitu ja ilmanvaihto tarkastettu. Tilassa ei havaittu mitään poikkeavaa, joten tilattu erikseen ilmanvaihdon riittävyden mittaus M-Ventti Oy:lta. Mittaustyön tuloksiin palataan 3.3.2022 kokouksessa.

5.1.3 Terveysthuollon arvio tehdyistä toimenpiteistä ja jatkotoimenpidetarpeista

- ei kirjattavaa

5.1.4 Sisäilmatyöryhmän päätös jatkotoimenpiteistä

Mittaukset on tehty. Mittausten mukaan ilmanvaihto on riittävä. Ilmanvaihtoa tehostetaan kuitenkin säätämällä niin paljon kuin mahdollista. Seurataan muuttuuko tilanne. Todettiin samassa, että eteläpuolen ikkunat kalvoitetaan lämpöhaitan vähentämiseksi. Tarvittaessa hankitaan siirrettäviä viilentämiä.

5.2 Piikkiön yhtenäiskoulu, luokka YA 207

5.2.1 Kuvaus saapuneesta ilmoituksesta

Tilassa säännöllisesti viemärin hajua. Ilmoittajan mukaan aiheuttaa ylähengitysteiden infektioita ja huonovointisuutta.

5.2.2 Ilmoituksen johdosta tehdyt toimenpiteet ja kunnossapidon jatkotoimenpidesuosituks

Viikolle 8 tilattu viemärin huuhtelu ja kuvaus. Viemäri on sukitettu kesällä 2021.

5.2.3 Terveysthuollon arvio tehdyistä toimenpiteistä ja jatkotoimenpidetarpeista

- ei kirjattavaa

5.2.4 Sisäilmatyöryhmän päätös jatkotoimenpiteistä

Viemäreiden huuhtelut ja kuvaukset on tehty ja toimenpiteiden vaikutusta seurataan. Jäädään seuraamaan.

5.3 Kaarinan lukio, kaksi ilmoitusta

5.3.1 Kuvaus saapuneesta ilmoituksesta

Kaksi ilmoitusta lukion oppilailta. Ilmoituksessa ei tarkemmin yksilöity, missä tiloissa oireita ilmaantuu.

5.3.2 Ilmoituksen johdosta tehdyt toimenpiteet ja kunnossapidon jatkotoimenpidesuosituks

-

5.3.3 Terveysthuollon arvio tehdyistä toimenpiteistä ja jatkotoimenpidetarpeista

Kenneth Söderlund tiedusteli edellisessä kokouksessa, millä tavoin yhteistyötä ilmoitusten osalta olisi mahdollista tiivistää kouluterveyden huollon kanssa.

Emmi Virtanen lupasi ottaa asian esille seuraavassa rehtorien kokouksessa.

5.3.4 Sisäilmatyöryhmän päätös jatkotoimenpiteistä

Kohteessa on käyty ja mitään erityistä ei havaittu. Liikuntasalin käytävä tarkistetaan vielä.

5.4 Rungon koulu

5.4.1 Kuvaus saapuneesta ilmoituksesta

Oppilaalla mahdollisia koulupäivään liittyviä oireita koettu omassa kotiluokassa ja ruotsin luokassa.

5.4.2 Ilmoituksen johdosta tehdyt toimenpiteet ja kunnossapidon jatkotoimenpidesuosituksukset

Kunnossapito katselmoi kohteen, tekee arvion jatkotarpeista ja asiaan palataan 3.3. kokouksessa.

5.4.3 Terveystuollon arvio tehdyistä toimenpiteistä ja jatkotoimenpidetarpeista

5.4.4 Sisäilmatyöryhmän päätös jatkotoimenpiteistä

Kunnossapito katselmoi kohteen, tekee arvion jatkotarpeista ja asiaan palataan 6.4 kokouksessa.

5.5 St Svenska skola, F- parakki

5.5.1 Sisäilmatyöryhmän päätös jatkotoimenpiteistä

Todetaan, että F- parakin vuokrasopimus on päätynyt ja se käyttö on samalla loppunut 28.2.2022.

5.6 Poliisitalon ilmoitus

5.6.1 Kuvaus saapuneesta ilmoituksesta

5.6.2 Ilmoituksen johdosta tehdyt toimenpiteet ja kunnossapidon jatkotoimenpiteet

Kohde tarkistettu kunnossapidon toimesta kaupungin ohjeistuksen mukaisesti. Ei mainittavia puutteita havaittu.

5.6.3 Terveysthuollon arvio tehdyistä toimenpiteistä ja jatkotoimenpidetarpeista

-

5.6.4 Sisäilmatyöryhmän päätös jatkotoimenpiteistä

Kohde on tarkistettu ja pyydetään ilmanvaihtourakoitsijalta tiedot ilmanvaihdon säädöistä. Jatkotoimenpiteet sen mukaan.

6. Päätettyjen toimenpiteiden seuranta

Kohtaan kirjataan päätettyjen jatkotoimenpiteiden ja toimenpidesuositusten tilannekatsaus seurattavana olevien kohteiden osalta.

6.1 Oskarintalo (vanha virastotalo), ympäristösuojelun 2 krs:n toimitilat

19.11.2021 ilmoituksen johdosta 25.11.2021 pidetyssä kunnossapidon katselmoinnissa havaittu haasteita ilmanvaihdon säädössä ja rakenteiden tiiveydessä. Tiloissa on myös huomattavasti kalusteita, viherkasveja ja toimistotarviketta jne. joista aiheutuu haittaa tilojen siivottavuudelle sekä saattaa aiheutua riskiä sisäilman laadulle.

6.1.1 Päätetyt jatkotoimenpiteet

--

6.1.2 Toimenpidesuositusten seuranta

Havaitut puutteet on toimitettu tiedoksi KOy Katariinantielle ja pyydetty korjaamaan ilmanvaihtoon ja rakenteiden tiiveydessä havaitut puutteet mahdollisimman pikaisesti.

Tilat katselmoitu uudelleen; muutoksia kalustuksessa, kasvien ja toimistotarvikkeiden määrässä ei ole tapahtunut.

Sovittu, että M-ventti mittaa tilojen ilmanvaihdon toimivuuden samalla, kun tulevat mittaamaan 1. kerroksen tiloja.

6.1.3 Sisäilmatyöryhmän päätös jatkotoimenpiteistä

Mittaustulosten perusteella asennettu lisäpuhallin tuloilmanvaihtokanavaan takaamaan riittävä tuloilman saanti. Seurataan toimenpiteen vaikutuksia.

Tekniset palvelut

7. Muut asiat**8. Ilmoitusasiat**

Seuraavat kokoukset

03.03.2022 klo 13.00 - 15.00 (etänä)

06.04.2022 klo 13.00 - 15.00 (etänä)

04.05.2022 klo 13.00 - 15.00 (etänä)

07.06.2022 klo 11.00 - 15.00 Kehittämispäivä

9. Kokouksen päättäminen

Päätettiin kokous kello 13:40.