

## LAUSUNTO VALKEAVUOREN KOULUN LIIKUNTASALISTA

KAARINAN KAUPUNKI  
TEKNISET PALVELUT  
PETRI JAARTO  
PL 12, 20781 KAARINA

Kaarinan kaupungin tekniset palvelut pyytää Liedon kunnan terveydensuojeluviranomaiselta lausuntoa Valkeavuoren koulun liikuntasalin terveydensuojelulain mukaisesta kunnosta.

10.4.2018 suoritettujen tarkastusten havainnot.

Liikuntasalin ulkoseinät ja katto on pinnoitettu kaasutiiviillä pinnoitteella. Liikuntasalin lattiaan on asennettu kaasutiivis kumimatto. Ruokalan kaikki vuotoilmareitit on tiivistetty kaasutiiviiksi. Liikuntasalin ja ruokalan lattioiden alapuolinen tila on koneellisesti alipaineistettu yläpuolisiin tiloihin nähden. Tilojen välistä alipainetta seurataan jatkuvatoimisesti paine-eromittareilla, ja jos syntyy ongelmia, mittari lähettää hälytyksen päivystykseen. Insinööritoimisto Vahanan Oy on suorittanut seinärakenteiden vuotoilmamittauksia merkkiaineella. Mittausten perusteella liikuntasaliin ja ruokalaan ei pääse epäpuhtauksia koulun rakenteista.

20.9.2019 tehtiin liikuntatiloissa tarkastus Jari Silvennoisen kanssa. Tarkastuksessa todettiin, että liikuntasalin seinistä ja katosta oli pinnoitemateriaali paikoitellen irronnut alustastaan. Tämän seurauksena ei katon ja seinien tiiveydestä voida olla enää varmoja. Lisäksi tiivistys on tehty vain osalle seinää. Liikuntasaliin yhteydessä olevan kuntosalin ja varastotilojen rakenteita ei ole lainkaan tiivistetty.

Lausunto:

Terveydensuojeluviranomaisen mielestä seinien ja katon tiivistys ei enää vastaa 10.4.2018 tarkastuksessa todettua tiiveyttä pinnoitusmateriaalin irtoilun vuoksi. Lisäksi liikuntasaliin liittyvät muut tilat, kuten varastotilat, kuntosali ja pukuhuoneet ovat tutkimatta ja pinnoittamatta. Tilan sisäilman laatua, ja sen mahdollisesti aiheuttamia terveyshaittoja, ei voida arvioida ilman uusia merkkiainemittauksia.

Lausunto on annettu vain terveydensuojelulain ja -asetuksen mukaan.

Matti Palkén  
Terveystarkastaja

