

Liedon kunta
Ympäristöterveyspalvelut
Karjatie 3
21420 Lieto
terveystarkastaja
Matti Palken 050 5946246



TARKASTUSPÖYTÄKIRJA

23.4.2018

Y-tunnus: 0133226-9

Valkeavuoren koulu
Aapiskuja 7
20780 Kaarina

VALKEAVUOREN KOULUN LIIKUNTASALI JA RUOKALA

Läsnä: Matti Palkén ja Mirka Salonen

Aika: 10.4.2018

TARKASTUKSEN AIHE: Tarkastuksen aiheena oli tarkastaa liikuntasali ja ruokala.

YLEISET HUOMIOT JA TARKASTUKSEN KULKU:

Liikuntasalin ulkoseinät ja katto on pinnoitettu kaasutiiviillä pinnoitteella. Liikuntasalin lattiaan on asennettu kaasutiivis kumimatto. Ruokalan kaikki vuotoilmareitit on tiivistetty kaasutiiviiksi. Liikuntasalin ja ruokalan lattioiden alapuolellinen tila on koneellisesti alipaineistettu yläpuolisiin tiloihin nähden. Tilojen välistä alipainetta seurataan jatkuvatoimisesti paine-eromittareilla, ja jos syntyy ongelmia, mittari lähettää hälytyksen päivystykseen. Insinööritoimisto Vahanen Oy on suorittanut seinärakenteiden vuotoilmamittauksia merkkiaineella. Mittausten perusteella liikuntasaliin ja ruokalaan ei pääse epäpuhtauksia koulun rakenteista.

JOHTOPÄÄTÖKSET JA TOIMENPITEET

Terveydensuojeluviranomainen toteaa, että tehdyt toimenpiteet ovat terveydensuojelun kannalta riittävät, ja liikuntasalissa ja ruokalassa ei esiinny terveystahetta. Terveydensuojeluviranomaisen mielestä mikrobimittaukset eivät ole tarpeen, koska rakenteiden kautta ei sisäilmaan pääse epäpuhtauksia.

SOVELLETUT OIKEUSOHJEET: terveydensuojelulaki 26§, 27§ terveydensuojeluasetus 15§, 16§, 17§

Matti Palkén
Terveystarkastaja

